## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO-ANTANANARIVO**



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 865792/ANT/002/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 01/10/2021

**NOM**: RANDRIAMANANJARA SOLONIAINA NIRINTSOA

ADRESSE: LOT II N CA BIS E ANALAMAHITSY-**TELEPHONE**: 0331892854

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 1192TBN **MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE: ANTANANARIVO GENRE**: CAM **TYPE**: 904663 **CARROSSERIE**: FOURGON **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:1R955465 **PUISSANCE**:9

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:3500 **PAV**:2330 CU:1170

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2006

**USAGE EFFECTIF: TM6** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 31/03/2021

PATENTE: **ANI**: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Le Chef de Centre

Opérateur: RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au01/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO-ANTANANARIVO** 

DATE 01/10/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RANDRIAMANANJARA SOLONIAINA NIRINTSOA

RECU N°:865792/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**USAGE EFFECTTF:** TM6

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 3 PTC 3500

Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar O THT Ar 12 000 TVA Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400 TIMBRE Ar 0

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1192TBN