



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 865763/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 01/10/2021

NOM : BANK OF AFRICA - BOA MADAGASCAR

ADRESSE : 3 AV DE L INDEPENDANCE ANALAKELY-

TELEPHONE : 0331475137

PROFESSION :/

NUM IMM : 5260TAK

MARQUE :FORD

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : UP58LAB

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:W117970

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :WLAT704011

PTC :2499

PAV :1788

CU :711

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 01/10/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au**01/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5260TAK****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2499

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400