

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: GROUPE FILATEX**  
**ADRESSE : ANKADIMBAHOAKA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2106TBC**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2740

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 911874/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 15/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**