

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA - BESOROHITRA**

**FICHE ANOMALIES**

<b>Ncontrôle</b>	<b>INAPTE</b>	<b>Imm</b>	<b>Verificateur</b>
922084/FNR/007/Sur_site/2021	ACC21,CAR2,CAR24,CAR3,PN6,SIG17,SIG3	5622FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
921641/FNR/007/Sur_site/2021	FR1,MOT18,MOT19,SIG2,SIG5	6236FC	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
921478/FNR/007/Sur_site/2021	MOT9	7131TAR	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
921342/FNR/007/Sur_site/2021	CAR1,CAR2,CAR20,SIG19,SIG2,SIG20	8086FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
			<b>TOTAL : 4</b>

**A BESOROHITRA, le 24/11/2021**  
**Le Chef de Centre**