

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IHOSY - FIANARANTSOA**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 930891/FNR/025/SUR SITE/2021

**DATE :** 06/12/2021

**NOM :** RANDRIAMISAINA ARMAND

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** ANTAIMBY 0336274681

**PROFESSION :**TRANSPORTEUR

**NUM IMM :** 6839DD

**MARQUE :**MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** SAMBAVA

**GENRE :** CAM

**TYPE :** 1922/1959

**CARROSSERIE :**PRB

**SOURCE D'ENERGIE :**GASOIL

**PUISSANCE :**29

**N°SERIE DU TYPE:..**7235

**PLACE ASSISE :** 3

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :**16000

**PAV :**6000

**CU :**10000

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2019

**USAGE EFFECTIF :** TM16

**NR CARTE VIOLETTE :** -

**DELIVREE LE :**20/05/2019

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 26/11/2020

**PATENTE :** 0052153/2020

**ANI :** -

**Visite du :** 06/12/2021

**Nom du vérificateur :**GPHC RAMANANTSOA Jean Freddy

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :**ANDRIANIRINA JEAN FELIX

**Validité de circulation jusqu'au** 06/06/2022

**APTE**