

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFIMBELO HANITRINIAINA LISIARIMANGA
ADRESSE : LOT VN 174 TANAMBAO, Tél. /
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2763FD**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 950

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 904027/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON
Solofoniaina Didier
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1JOUR