DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 916030/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: SOCIETE MELLIS

ADRESSE: IMMEUBLE DZAMA ANOSIBE ANGARANGARANA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 0348TBF **MARQUE**: JAC **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : RVDD6E CARROSSERIE : FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :17 N°SERIE DU TYPE:LJ11RRVDD6E3281288

 PLACE ASSISE: 3
 PLACE DEBOUT:
 N°MOTEUR:

 PTC: 15640
 PAV: 5640
 CU: 10000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: TM10 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 18/06/2019

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria Validité de circulation jusqu'au 18/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

.....



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :916030/FNR/007/SUR_SITE/2021

De: SOCIETE MELLIS DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0348 TBF

USAGE EFFECTTF :TM10

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 15640 DROIT Ar 23 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 25 000 Ar 5 000 TVA

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 30 000