

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIANAIVO LOUIS**

**ADRESSE : COMMUNE RURALE ANJOMA BETOHO 034 61 794 28,  
Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1935TAE**

**USAGE EFFECTIF: TMTPEPS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 2490**

**DROIT : Ar 6 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 2 000**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 12 000**

**TVA : Ar 2 400**

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

-----

**RECU N° : 905577/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 09/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 09/12/2021**