



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 934280/FNR/022/SUR\_SITE/2021

DATE : 07/12/2021

NOM : RANDRIAMARO GUY BOBIN

ADRESSE : VA 32 Z Y TSIADANA

TELEPHONE : /

PROFESSION :OFFICIER GL DE LA GN

NUM IMM : 8117TBA

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:007357

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2430

PAV :1930

CU :500

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :Mr MARA Tsilefa Francis

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAIARILALA MARIE BRONDE

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8117TBA**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**