

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** MIN SANTE DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA  
PROTECTION SOCIALE  
**ADRESSE :** AMBOHIDAHY, Tél. 0340456762  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **7131TAL**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2740

**DROIT :** Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 0

**THT:** Ar 0

**TVA :** Ar 0

**NET A PAYER :** **Ar 0**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 891980/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/10/2021

**NET A PAYER : Ar 0**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 26/11/2021**