

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
IVATO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 926963/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 30/11/2021

De: COMPAGNIE MADECASSE

ADRESSE : MADECASSE P 23 21 ANJOMA, Tél. 0321104339

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3789AH

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1539

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 28 800

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc
Opérateur : RAKOTOMAMONJY Faraniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS