DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANTSARATSIORY TOMBOLAZA ARTHUR DOMINIQUE

ADRESSE : LOT 020 K 0126 MAHATSINJO, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0072MC

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 867152/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS