

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANILANA PIERRE BIENVENU

ADRESSE : AMBATOLAHY VOHIPOSA, Tél. /

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0360FE**

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 4600

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 14 000

TVA : Ar 2 800

NET A PAYER : **Ar 16 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N° : **889543/FNR/007/SUR_SITE/2021**

Date : 22/10/2021

NET A PAYER : **Ar 16 800**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina
Hanitriniaina

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **01 MOIS**