



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927609/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 30/11/2021

NOM : ANDRIAMAPARANY RANOSIARISOA SAHOLINIRINA

ADRESSE : III E 12 A ISORAKA ANOSY//0331762140

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 6884TBK

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : ZZZ2EZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:5392

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :3500

PAV :2000

CU :1500

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au03/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6884TBK

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400