DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BETONGOLO-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867178/ANT/002/SUR_SITE/2021 DATE: 04/10/2021

 ${f NOM}: {f RANDRIANATOANDRO}$ FIDISOA

ADRESSE: LOT II R 11 ANJOMAKELY

TELEPHONE: 0346818314

PROFESSION:GERANT

NUM IMM : 4833TBH MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: NN71XP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:2U084976

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2350 PAV :1660 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VL NR CARTE VIOLETTE: 209901 DELIVREE LE: 20/01/2017

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/10/2021

PATENTE: 0152437/2020 **ANI**: **APTITUDE**: **APTE Visite du** 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Le Chef de Centre

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au04/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De : RANDRIANATOANDRO FIDISOA DATE 04/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4833 TBH

USAGE EFFECTTF:VL

PLACE ASSISE : 7
PTC 2350
DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 0

THT Ar 20 000
TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**