DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOLONIARY AIME ROLLAND

ADRESSE: LOT 111 PLLE 441 SECT 3 TSARAMANDROSO AMBONY,

Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9872MD

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 6900

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 927301/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NETA PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS