DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923907/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

NOM: MIN DES FINANCES DE L'ECONOMIE

ADRESSE: ANKADIFOTSY 0341242156 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 2902TAK MARQUE : TOYOTA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: HDJ100 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :17 N°SERIE DU TYPE:404..1829...

PLACE ASSISE: 8 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 2014

PTC :2960 PAV :2200 CU :760

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au26/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:923907/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: MIN DES FINANCES DE L'ECONOMIE DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2902 TAK

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 8 PLACE DEBOUT: PTC 2960 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0