

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: HERIARISOA LUCK ARTHUR**

**ADRESSE : LOT II E 14 GSK BIS A TSARAHONENANA, Tél. 0332969079**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2345TAP**

**USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3400

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 925037/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS 30/12/2021**