

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ONG HEAL IN HARMONY
ADRESSE : LOT VU 293 D MANAKAMBAHINY, **Tél.** 0342169088
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3951TAS

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2892

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 27 000

TVA : Ar 5 400

NET A PAYER : Ar 32 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
IVATO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 933516/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 07/12/2021

NET A PAYER : Ar 32 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée :