DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO-ANTANANARIVO**



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862764/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 28/09/2021

NOM: HARISOA LUCIE

ADRESSE: LOT I A 031 ANJANAMASINA **TELEPHONE**: 0344039996

PROFESSION:SECRETAIRE UNIVERSITE

COMMUNE: ANOSIALA AMBOHIDRATRIMO **NUM IMM**: 1709TV MARQUE: OPEL

GENRE: VP **TYPE:** SC42898 **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE:**5 N°SERIE DU TYPE:4167025

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC:1240 **PAV**:760 CU:480

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1987

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 28/09/2021

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Le Chef de Centre

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



BETONGOLO-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

RECU N°:862764/ANT/002/SUR_SITE/2021 Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: HARISOA LUCIE DATE 28/09/2021

Ar 4 000

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1709TV

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1240 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0