



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913887/TNA/017/SUR_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : ANDRIANASOLO VOLOLONIRINA 033 67 020 46

ADRESSE : IVM 104 DI ANDOAHANTAPENAKA

TELEPHONE :

PROFESSION :GERANTE PROPRIETAIRE

NUM IMM : 9241TAU

MARQUE :ISUZU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : NPR70LY

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :17

N°SERIE DU TYPE:7101814

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :6200

PAV :3700

CU :2500

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2020

PATENTE : 0115851/18

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo Rodin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHERINANTENAINA Tony Marie

Validité de circulation jusqu'au19/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9241TAU

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

6200

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400