



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 873771/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : TODISOA MANDIMBY ANDRIANJANAHARY

ADRESSE : LOT II B 371 BIS MAHALAVOLONA

TELEPHONE : 0341013697

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 2859TAH

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANDOHARANOFOTSY

GENRE : VP

TYPE : 19EZ24

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:287065

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :1420

PAV :905

CU :515

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1991

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au**08/10/2022**



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2859TAH**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1420

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**