

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOLONIRINA MARIE VICTORINE
ADRESSE : LOT 03030 AMPASAMBAZIMBA, **Tél.** 0349636404
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7934AF

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 2720

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MORAMANGA - TOAMASINA**

RECU N° : 917300/TNA/018/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC
ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER
Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA
NIARONANAMBATRA

APTITUDE :INAPTE

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS-19
DECEMBRE 2021**