

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOMALALA LANTOHARISOA CELINE**  
**ADRESSE : LOT IIIX 252 BIS ANDAVAMAMBA, Tél. 034 14 459 28**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8790TAK**

**USAGE EFFECTIF: TMTPEERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2450

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-MANAKARA**

**RECU N° : 866691/FNR/021/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RALAIIVY C.Prospér  
Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 01/11/2021**