

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANARISOA JEAN
ADRESSE : LOT SAHALAVA, Tél. 0340519591

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1674FC**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2485

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : **Ar 18 000**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N° : **870829/FNR/007/SUR_SITE/2021**

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : **Ar 18 000**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN
ARNAUD
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina
Hanitriniaina

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **01 MOIS**