DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933332/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: BRUNO TSILAIZA

ADRESSE: LOT CF 91 A FALIARIVO AMPITATAFIKA 0341385750 TELEPHONE:

PROFESSION: MPIVAROTRA

NUM IMM : 5821TBNMARQUE : VOLKSWAGENCOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : ZZZ2EZCARROSSERIE : FOURGONSOURCE D'ENERGIE : ESSENCEPUISSANCE : 10N°SERIE DU TYPE: £ 76026913

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :5000 PAV :2000 CU :3000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 3007

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 03/06/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au07/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :933332/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: BRUNO TSILAIZA DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5821 TBN

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 5000 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**