## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ASSOCIATION INTER AIDE

ADRESSE: LOGT 1048 CITE 67 HA NORD OUEST, Tél. 0346803426

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6815TAK

Ar 4 400

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

TVA:

**PTC:** 1950

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 **PV:** Ar 4 000 **THT:** Ar 22 000

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 929418/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- RTAAPRESENTER (TSVT)

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 02/01/2022