DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919248/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 22/11/2021

NOM: AGS FRASERS MADAGASCAR

ADRESSE: MODULE 08 ZI SPI FORELLO TANJOMBATO 0320301164 TELEPHONE:

PROFESSION:/

NUM IMM: 0851TBE **MARQUE**: BAW **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : BJ1044 CARROSSERIE : FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :14 N°SERIE DU TYPE:LHBPA1UR1CN206912

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:11090632

PTC :6565 PAV :2565 CU :4000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/11/2021

PATENTE: ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au22/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :919248/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: AGS FRASERS MADAGASCAR DATE 22/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0851TBE

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 6565 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**