DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868746/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 04/10/2021

NOM: QUALITY & ENVIRONMENT INTEGRATED MANAGEMENT Q E I M

ADRESSE: LOT III R 44 BIS TSIMBAZAZA-0347003026 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 7132TBA MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : JT81BADU CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:584919

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 584919

PTC :2110 PAV :1500 CU :610

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2013

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/10/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au09/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

RECU N°:868746/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: QUALITY &ENVIRONMENT INTEGRATED MANAGEMENT Q E I M

DATE 04/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7132TBA

USAGE EFFECTTF:VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2110 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER: Ar 26 400