## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872167/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 07/10/2021

**NOM**: ASSURANCES ARO

**ADRESSE**: ANTSAHAVOLA/0346977590 **TELEPHONE**: 0346977590

PROFESSION:-

NUM IMM : 3078TAS MARQUE : TOYOTA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: M1CE3 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:06K000386

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: DAH4145

PTC :1680 PAV :1090 CU :590

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 07/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée Validité de circulation jusqu'au07/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 07/10/2021

RECU N°:872167/ANT/004/SUR\_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3078TAS

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

De: ASSURANCES ARO

PLACE ASSISE : 6
PLACE DEBOUT :
1680
DROIT
Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0
PV
Ar 2 000
CARTE
Ar 2 000
THT
Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400** 

Ar 4 400