## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARISOA SOLO HENRI JUSTIN

ADRESSE: VILLA N°1 LOT CMDM TSARARANO AMBONY 034 26 6520

08, **Tél**. 0324265008

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7218MB

**USAGE EFFECTIF:** CU

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2650

**DROIT:** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0

**PV:** Ar 4 000 **THT:** Ar 13 000

**TVA:** Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 924690/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU AV D LISSE
- FEU PLAFONIER NUL

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS