DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVOLOLONIRINA TIANAVALONA HANITRA HARISOA 0343826898

ADRESSE: LOT IB 511/3611 AMBONY ANTSINANANA, Tél. 0348470475

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7674FE

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 31 000

 TVA:
 Ar 6 200

NET A PAYER: Ar 37 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 862923/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B

ROLAND

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS