



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868397/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : SOMADA

ADRESSE : ENCEINTE SOCIMEX ANKORONDRANO

TELEPHONE : 0330547806

PROFESSION :-

NUM IMM : 4066TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : C281RA

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:MALC281RAHM163472

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :D4FCGM181425

PTC :1650

PAV :1150

CU :500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2018

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : 726890

DELIVREE LE :22/08/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE : 2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4066TBK****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1650

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000