



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 922716/TLR/008/SUR\_SITE/2021

DATE : 25/11/2021

NOM : SAMSIA

ADRESSE : EJEDA SUD

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 4805UD

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : AMPANIHY OUEST

GENRE : CAM

TYPE : 1417

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:38301

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :10420803

PTC :14000

PAV :6500

CU :7500

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 1977

USAGE EFFECTIF : TM10

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :26/11/2021

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 26/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANASOLO Gisette Sapina

Validité de circulation jusqu'au19/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4805UD**

USAGE EFFECTIF : TM10

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

PTC

14000

DROIT

Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 30 000**