

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIMAHATRATRA HANTA TIANA  
**ADRESSE :** LOT II M 67 ANDRAVOAHANGY EST, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **1209TBL**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 866855/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NIVEAU SIEGE A RECTIFIER
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto  
Jacques Aimé  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 16/10/2021**