

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: HASINTSOA ROVA ERICA CLAUDE

ADRESSE : LOT VS 21 H BIS AQ AMBOLOKANDRINA, Tél. 0332168914

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7372TAP**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2910

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : **Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 924884/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS-11/12/2021