



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869494/FNR/007/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : RANDRIANAVONY NALY

ADRESSE : LOT D 42/3601 AMPASAMBAZAHA / 0341046759

TELEPHONE :

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 1239FE

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : TCP

TYPE : 2DAAHD40A

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:WV1ZZZ2DZ1H008769

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :1890

CU :1610

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : TBR

NR CARTE VIOLETTE : 0202399

DELIVREE LE :28/04/2017

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 05/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au05/02/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1239FE

USAGE EFFECTIF :TBR

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 13 000

TVA

Ar 2 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 15 600