

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVAOARISOA FLORINE

ADRESSE : LOT 151 AIV FR 3609 ANTANIFOTSY, Tél. 0343804867

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5195FC

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC : 19000

DROIT : Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 43 000

TVA : Ar 8 600

NET A PAYER : Ar 51 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 907138/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON
Solofoniaina Didier
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina
Hanitriniaina

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 24 HEURES