DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867001/ANT/004/SUR SITE/2021 DATE: 01/10/2021

NOM: RAZANAKOLONA MAMY

ADRESSE: LOT III B 53 MORARANO ANDOHARANO - 0338019639 TELEPHONE: -

PROFESSION:-

NUM IMM : 6708TFMARQUE : CITROENCOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : VPTYPE : AZ SER 2CHCARROSSERIE : DECAPOTABLESOURCE D'ENERGIE : ESSENCEPUISSANCE : 2N°SERIE DU TYPE: 3945/94/T

PLACE ASSISE: 4 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :800 PAV :500 CU :300

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1978

USAGE EFFECTIF: TV NR CARTE VIOLETTE: 728785 DELIVREE LE: 22/11/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 01/10/2021

PATENTE: 224745/20 **ANI**: - **APTITUDE**: **APTE Visite du** 01/10/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au01/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 867001/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAZANAKOLONA MAMY DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6708TF

USAGE EFFECTTF :TV

PLACE ASSISE : 4 PLACE DEBOUT :

 PTC
 800

 DROIT
 Ar 7 000

 CARNET D'ENTRETIEN
 Ar 0

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 2 000

 THT
 Ar 11 000

 TVA
 Ar 2 200

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 13 200**