

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MOUSSA ZOZO**

**ADRESSE : LOT 0107 T 0043 SECTEUR III MAHAVOKY NORD, Tél.  
0324003415**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7275MD**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 864140/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN ARG NUL
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**