

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTO LOUIS JEAN SOLO**

**ADRESSE : LOT ANKOFALAHY, Tél. 0342047952**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5191FE**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1160

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 916668/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 18/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIRISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**