

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTOMAVONINDRIANA NIRIMARANTSOARINORO

**ADRESSE : LOT II E 44 ANTOSOROROKAVO / 0340573509, Tél.
0340573509**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1919FC

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1250

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 877014/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 12/10/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- FEU DE POLICE NUL
- COMMODO A REMPLACER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS