

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAJAONAH FIDIHERY HARISAINA**  
**ADRESSE : LOT I I G 10 F AMBATOMARO, Tél. 0348587316**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3466TAA**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2110

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MANAKARA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 927153/FNR/021/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CERCEAUX CASSES
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANOARJAONA L.  
Rasolomanana  
Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 Mois, 29/01/2022**