

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** TOJONIAINA RAZAFINDRAIBE  
**ADRESSE :** ANKIJANA TETEZAMBATO IALANANINDRO  
LALANGINA, **Tél.** 0346934106  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9701FE**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 928323/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/12/2021

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIRISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE  
CLEMENTINE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**