## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 931525/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 06/12/2021

NOM: RABEMANANTSOA RIJANIAINA TELEPHONE:

ADRESSE: LOT 0512 G 10 SOAMALAZA

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 2154TBJ **MARQUE**: TOYOTA **COMMUNE**: ANTSIRABE

GENRE: VP TYPE: BA31VO CARROSSERIE:CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:050 3 6 00 2

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :2190 PAV :1640 CU :550

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE : 2007

USAGE EFFECTIF : VP NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE LE :-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/10/2019

PATENTE: ANI:

**Visite du :** 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY Le Chef de Centre

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au 04/11/2022 APTE