DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915427/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

NOM: RAKOTONDRASOA JEAN MICHEL ALBERT

ADRESSE: III X 299 CBF MANARINTSOA ATSINANANA TELEPHONE: 0330531958

PROFESSION:-

NUM IMM : 3887TBP MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: KPE1CP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2U456332

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 2395666

PTC :2505 PAV :1815 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 17/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRASOA JEAN MICHEL ALBERT DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3887TBP

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2505 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**