

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTOMANGA NEE RAOLINIRINA ROBINE  
**ADRESSE :** LOT 133 CITE AIF ANKANY FIRAISANA ITAOSY  
0341044992, **Tél.** 0344706437

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2517TAP**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2980

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 873459/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS-23/10/2021**