

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** SAFY MARIE ARLENE

**ADRESSE :** LOT 0912 C 25 MANODIDINA NY GARA, Tél. 033 08 298 12

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4397TBP**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 876241/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- CERTIFICAT DE NON AFFECTATION ( C.N.A)

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : ANDRIANOMENTSOA Diamondra Sandra

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR**