DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABANAIVO JEAN PAUL

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{IB 85 TER ANDOHARANOFOTSY-0331425831, T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3687TAJ} \\ \\ \textbf{ADRESSE}: \textbf{ADRE$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2505

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 924092/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 26/12/2021