

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFY HELENE

ADRESSE : LOT 64 E ARANTA SECT 4, Tél. 032 43 455 46

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1578MC

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3100

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : Ar 34 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOROVY - MAHAJANGA**

RECU N° : 917661/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- MECANISME LEVE VITRE A REPARER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS